

Bunker WH-Nr XXX	Regelbau 20 L SA Geschützstand für 3,7 cm- PAK	Westwall, Saarstellung	
---------------------------------	---	-----------------------------------	--

Objektnummer 1416	Bauformnummer 19	Heutiger Zustand Ruine, teilweise verschüttet.	Stellungskarte 9999
-----------------------------	----------------------------	--	-------------------------------

Die Frontwand ist nur 100 cm stark. Links von der gestuften PAK-Scharte eine schräge Aussparung wie für einen Sehschlitz.

Das PAK-Tor ist nur 180 cm breit. Zusammen mit der abweichenden Scharte weist das auf eine Bauzeit am Anfang des Limesbauprogramms hin. (B&B Band 2 S. 94)

Die Decke liegt auf dem Kopf in der Anlage, nur die linke Hälfte ist für erfahrene Besucher begehbar.

Unter der nur teilweise verschütteten Hofüberdeckung und in der anschließenden Gasschleuse sind noch Hohlräume begehbar.

Noch zu klären


- 1) Ist die Frontwand auch im Bereich des Bereitschaftsraumes tatsächlich auch nur 100 cm stark?

Bauformbeschreibung

Diese Bauform ist die Fortführung des Regelbaus B1-18 für das Limesbauprogramm.

Aufmaß und Zeichnung


Aufmaß & Zeichnung © Patrice Wijnands



- 1a Mannschaftseingang
- 1b PAK-Tor
- 2 Entgiftungsniische
- 3 Passive Gasschleuse
- 4 Aktive Gasschleuse
- 5 Bereitschaftsraum
- 6 Notausgang
- 7 Flankierungsanlage für Gewehr
- 8 Flankierungsanlage für MG
- 9 Kampfraum für MG
- 10 Angehängter Kampfraum für MG
- 11 Dreischartenturm für MG
- 12 Sechsschartenturm für MG
- 13 Kampfraum für PAK
- 18 Munitionsraum

0 1 2 3 4 5 m
 Aufmaß
 Rekonstruktion
 Regelbau

Bauformbeschreibung
 Abgeleitet vom Regelbau: 20
 Geschützstand für 3,7 cm-PAK
 (Bauform 19)



▲ Regelbauskizze nach B&B (22).
 Diese Bauform ist die Fortführung
 des Regelbaus B1-18 für das
 Limesbauprogramm.



▲ [5016254] Ansicht der Hofseite von Osten. Oberhalb der Hofseite ist die Frontseite der auf dem Kopf liegenden Decke sichtbar.



▲ [5016255] Ansicht der Hofseite von Norden. Oberhalb der Hofseite ist die Frontseite der auf dem Kopf liegenden Decke sichtbar.

Quelle	+ (Begehung Wijnands)		Seite	1 von 4
Besucht	26.08.2010	Änderungen	Letzte Änderung	05.12.2010
Verzeichnis der Befestigungsanlagen in Deutschland 1900-1945		wijnands@web.de		

Bunker WH-Nr XXX	Regelbau 20 L SA Geschützstand für 3,7 cm- PAK	Westwall, Saarstellung	
---------------------------------	---	-----------------------------------	--

Objektnummer	Bauformnummer	Heutiger Zustand	Stellungskarte
1416	19	Ruine, teilweise verschüttet.	9999



▲ [5016256] Blick von der Hofmauer in den Munitionsraum im Vordergrund und den PAK-Kampfraum im Hintergrund.



▲ [5016257] Blick vom PAK-Tor in den verschütteten Hof. Links der Mannschaftseingang.



▲ [5016258] Blick durch den Mannschaftseingang in die Gasschleuse. Im Hintergrund eine zerdrückte Gasschutzblechtür Typ 19P7.



▲ [5016259] Blick von der Gasschleuse in die verschüttete Flankierungsanlage.

Quelle	+ (Begehung Wijnands)		Seite	2 von 4
Besucht	26.08.2010	Änderungen	Letzte Änderung	05.12.2010
Verzeichnis der Befestigungsanlagen in Deutschland 1900-1945		wijnands@web.de		

Bunker WH-Nr XXX	Regelbau 20 L SA Geschützstand für 3,7 cm- PAK	Westwall, Saarstellung	
---------------------------------	---	-----------------------------------	--

Objektnummer	Bauformnummer	Heutiger Zustand	Stellungskarte
1416	19	Ruine, teilweise verschüttet.	9999



▲ [5016260] Die zerdrückte Gasschutzblechtür Typ 19P7 hatte ein kleines Fenster.



▲ [5016264] Die Frontseite: Blick auf Stufen der PAK-Scharte (oben) und die Schräge darunter.



▲ [5016263] Die Frontseite: Blick auf Stufen der PAK-Scharte (oben) und die Schräge darunter.

Quelle	+ (Begehung Wijnands)		Seite	3 von 4
Besucht	26.08.2010	Änderungen	Letzte Änderung	05.12.2010
Verzeichnis der Befestigungsanlagen in Deutschland 1900-1945		wijnands@web.de		

Bunker WH-Nr XXX	Regelbau 20 L SA Geschützstand für 3,7 cm- PAK	Westwall, Saarstellung	
---------------------------------	---	-----------------------------------	--

Objektnummer 1416	Bauformnummer 19	Heutiger Zustand Ruine, teilweise verschüttet.	Stellungskarte 9999
-----------------------------	----------------------------	--	-------------------------------



▲ [5016261] An der Decke Spinnen und Schmetterlinge.



▲ [5016262] An der Decke Spinnen und Schmetterlinge.



▲ [5016265] Eine Kotmulde im Kampfraum deutet auf Besiedlung hin.

Quelle	+ (Begehung Wijnands)		Seite	4 von 4
Besucht	26.08.2010	Änderungen	Letzte Änderung	05.12.2010
Verzeichnis der Befestigungsanlagen in Deutschland 1900-1945		wijnands@web.de		